


Italiano – Manuale per l'uso - pH

1. Installare la batteria e mettere l'interruttore sulla posizione ON.
2. Togliere il coperchio di protezione ed estrarre la sonda. Regolare la lunghezza della sonda.
3. Risciacquare la sonda con l'acqua ed asciugarla. Immergere la sonda nella soluzione tampone il cui valore del pH è 7.0. Smuovere lentamente ed aspettare che il valore letto si stabilizzi.
4. Regolare l'indicatore su 7.0 (25°C) con un cacciavite agendo sulla vite posta a destra del dispositivo di test.
5. Dopo la calibratura, risciacquare la sonda con acqua chiara ed asciugarla.
6. Immergere la sonda nell'acqua della quale volete misurare il pH. Smuovere lentamente ed aspettare che la lettura si stabilizzi.
7. E' inutile calibrare prima di ogni utilizzazione. Si raccomanda tuttavia di calibrare ogni 2 settimane o dopo 10 utilizzazioni.
8. Dopo la misura, risciacquare la sonda con acqua chiara e riposizionare il coperchio di protezione. La spugna del coperchio di protezione deve essere sempre leggermente umida.

NOTA: Sostituire la batteria quando l'apparecchio non si mette più in moto o quando la lettura diviene meno chiara.



Specificazione:


Gamma:	0~14.0 pH
Risoluzione:	0.1 pH
Precisione:	± 0.2 pH
Ambiente:	0 ~ 50°C
Batteria:	DC 9 V
Dimensioni:	158 X 40 X 34 mm
Peso:	120 g

4

Français - Mode d'emploi

1. Installer la batterie et mettre l'interrupteur sur position ON.
2. Enlever le couvercle de protection et sortir la sonde. Régler la longueur de la sonde.
3. Rincer la sonde à l'eau et la sécher. Plonger la sonde dans la solution tampon dont la valeur du pH est 7.0. Remuer doucement et attendre que la valeur lue se stabilise.
4. Régler l'indicateur sur 7.0 (25°C) avec un tournevis en agissant sur la vis située à droite du testeur.
5. Après le calibrage, rincer la sonde à l'eau claire et la sécher.
6. Plonger la sonde dans l'eau dont vous souhaitez mesurer le pH. Remuer doucement et attendre que la lecture se stabilise.
7. Il est inutile de calibrer avant chaque utilisation. Il est toutefois recommandé de calibrer toutes les 2 semaines ou après 10 utilisations.
8. Après la mesure, rincer la sonde à l'eau claire et replacer le couvercle de protection. L'éponge du couvercle de protection doit toujours éter légèrement humide.

NOTE: Changer la batterie quand l'appareil ne se met plus en marche ou quand la lecture devient moins nette.



Caractéristiques:


Gamme:	0~14.0 pH
Résolution:	0.1 pH
Précision:	± 0.2 pH
Plage Temp:	0 ~ 50°C
Batterie:	DC 9 V
Dimensions:	158 X 40 X 34 mm
Poids:	120 g

5

Dutch (Nederlands) Gebruikers handleiding-pH meter

1. Plaats de batterij en zet de schakelaar op aan.
2. Verwijder de beschermkap en trek de elektrode uit. Indien nodig de lengte van de elektrode bijstellen.
3. Spoel de elektrode met schoon water en maak deze droog. Dompel de elektrode in de buffervloeistof (pH7,0) en roer langzaam totdat het display niet meer verandert.
4. Stel het display in op 7,0 (25°C) met een schroevendraaier aan de rechter zijde.
5. Na deze calibratie de elektrode schoonspoelen en droog maken.
6. Dompel de elektrode in het te meten water en roer langzaam tot het display een stabiele waarde geeft.
7. Het is niet nodig om bij iedere meting de calibratie met de buffervloeistof uit te voeren. Een maal per twee weken of na iedere 10 metingen is voldoende.
8. Na de meting de elektrode afspoelen met schoon water en de beschermkap terug plaatsen. De spons moet altijd na blijven met schoon water.

NB: Vervang de batterij door een nieuwe als de meter niet aangaat of de het display vaag wordt.



Specificaties:

Bereik:	0~14.0 pH
Min.Eenheid:	0.1 pH
Nauwkeurigheid:	± 0.2 pH
Omgeving temp:	0 ~ 50°C
Batterij:	DC 9 V
Afmetingen:	158 X 40 X 34 mm
Gewicht:	120 g

6